



① Минераловатный утеплитель, толщина не менее 120мм

② Труба

③ Высокотемпературный силиконовый герметик

④ Обжимной хомут из оц. стали

⑤ Юбка фартука из оц. металла, должна перекрывать короб на 70-100мм по высоте

⑥ Короб из оцинкованной стали толщиной не менее 3мм закрепить саморезами к основанию

⑦ Зазор заполнить монтажной пеной

⑧ Металлический профиль из оцинкованной стали крепить на заклёпки

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	Листов	Масштаб
					<p style="text-align: center;">ПРИМЫКАНИЕ К ГОРЯЧЕЙ ТРУБЕ</p> <p style="text-align: center;">По бетонному основанию.</p>		
Разработал							
Утвердил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.В.							